

OPINIA Nr: RG-7/2020/EN_1003

z dnia: 2020/10/30

Biegły skarbowy : inż. Krzysztof Gutiens

Zleceniodawca: Syndyk ENERGOPOL-SZCZECIN S.A. w upadłości

Adres: ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin

Zlec. pismo, znak: Zlecenie przesłane pocztą elektroniczną

z dnia: 2020/05/05

Zadanie: Oszacowanie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2020

Marka: BMW Model pojazdu: 535 Touring Diesel DPF MR'10 F11
Wersja: xDrive Steptronic Nr rejestracyjny: ZS 9399W Rok prod.: 2012
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy VIN: WBAXB11000DX35631

Nr INFO-EKSPERT 003-01597
Data pierwszej rejestracji 2012/05/14
Data ważności badania technicznego 2020/06/29
Wskazanie drogomierza 184344 km
Okres eksploatacji pojazdu (12/05/14-20/09/11) 100 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) granatowy 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu F11
Dop. masa całkow. 2535 kg*
Rodzaj nadwozia kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Jednostka napędowa z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika 2993 ccm / 230kW (313KM)
Doładowanie Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów 6 / rzędowy / 24
Rodzaj skrzyni biegów automatyczna
Rodzaj napędu 4WD (4x4)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2012.01-2013.06)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	24	Roleta do bagażnika
2	Czujnik deszczu	25	System stabilizacji toru jazdy DSC
3	Czujnik kolizji	26	System Start/Stop
4	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	27	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
5	Fotel kierowcy z regulacją oparcia elektryczną	28	System ułatwiający zjazd ze wzniesienia
6	Fotel kierowcy z regulacją wysokości elektryczną	29	System wspomagania nagłego hamowania
7	Fotele przednie częściowo regulowane elektrycznie	30	Szyba drzwi tyłu nadwozia regulowana elektrycznie
8	Głośniki 6 szt.	31	Szyba przednia laminowana
9	Immobilizer	32	Szyby przeciwsłoneczne
10	Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą	33	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
11	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa rozszerzony zakres funkcji	34	Światła mijania włączane automatycznie
12	Kolumna kierownicy regulowana	35	Światła p/mgielne przednie
13	Komputer pokładowy	36	Tapicerka tekstylna
14	Kurtyny powietrzne boczne	37	Tarcze kół aluminiowe 17" "V-Spoke 236"
15	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	38	Tempomat
16	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa z kontrolą naciągu	39	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
17	Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane	40	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
18	Opony z funkcją jazdy awaryjnej	41	Wykończenie wnętrza listwy akcentowe czarne błyszczące
19	Podłokietnik siedzeń tylnych	42	Zaglówki foteli przednich aktywne
20	Poduszka powietrzna kierowcy	43	Zamek centralny zdalnie sterowany
21	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością	44	Zawieszenie z regulacją automatyczną poziomu

odłączenia		
22	Poduszki powietrzne boczne przednie	45 Zderzaki w kolorze nadwozia
23	Radioodtwarzacz BMW Professional CD	46 Złącze "AUX"

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	+Czujniki parkowania - tył	257
2	Dach panoramiczny	611
3	Fotele przednie komfortowe	836
4	Fotele przednie podgrzewane	209
5	Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią położenia	604
6	Kamera cofania	231
7	Lakier metalizowany	713
8	Reflektory bi-ksenonowe	345
9	Relingi dachowe	100
10	Rolety p/słoneczne szyb tylnych bocznych	92
11	Spryskiwacze reflektorów	100
12	System kontroli ciśnienia w oponach (dopłata)	272
13	System nawigacji satelitarnej PROFESSIONAL	930
14	System ostrzegający przed zjechaniem z pasa ruchu	377
15	System ostrzegania o ograniczeniach prędkości Speed Limit	117
16	Szyba przednia atermiczna	102
17	Tapicerka ze skóry ekologicznej (dopłata)	85
18	Tarcze kół aluminiowe 18" "Radial-Spoke 237" (dopłata)	1 057
19	Złącze "USB"	111
20	Złącze do telefonu komórkowego	36

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	DUNLOP 245/50 R18 100H SP WINTER SPORT 3D ROF		50
Przednie prawe:	DUNLOP 245/50 R18 100H SP WINTER SPORT 3D ROF		50
Tylne lewe:	DUNLOP 245/50 R18 100H SP WINTER SPORT 3D ROF		50
Tylne prawe:	DUNLOP 245/50 R18 100H SP WINTER SPORT 3D ROF		50

STAN TECHNICZNY POJAZDU

W czasie oględzin stwierdzono:

Oględziny pojazdu wykonano w dniu 11-09-2020 r. na terenie parkingu biura zarządu firmy mieszczącego się w Szczecinie przy ul. Św. Floriana 9/13.

Wyceniającemu okazano Kartę pojazdu nr AAB 6111936 wydaną przez Urząd Miasta Szczecin.

Dowodu rejestracyjnego pojazdu nie okazano.

Przebieg pojazdu odczytano z wyświetlacza drogomierza. Nie weryfikowano autentyczności.

Rok produkcji przyjęto na podstawie zapisu w Karcie pojazdu oraz potwierdzono za pomocą programu komputerowego "AutoVIN".

Wycenę przeprowadzono w oparciu o udostępnioną dokumentację oraz badania organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin pojazdu wykonanych w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia. Jazdy próbnej nie wykonano. Brak dowodu rejestracyjnego, nie okazano ważnej polisy ubezpieczenia obowiązkowego pojazdu.

Podczas oględzin stwierdzono uszkodzenia eksploatacyjne pojazdu.

Podczas oględzin stwierdzono następujące uszkodzenia i wady mające wpływ na wartość rynkową pojazdu:

Układ napędowy

Silnik - utrudniony rozruch (rozładowany akumulator), nierówna praca na biegu jałowym - do weryfikacji i ewentualnej naprawy w warunkach warsztatowych. Prawidłowość działania skrzyni biegów do weryfikacji diagnostycznej i próby drogowej. Widoczne ślady zapocean olejowych na osłonie dolnej silnika.

Podwozie

Układ kierowniczy, hamulcowy oraz wydechowy do weryfikacji w warunkach warsztatowych.

Nadwozie

Liczne uszkodzenia i ubytki powłoki lakierowej poszycia. Otarcia powłoki lakierowej poszycia drzwi tylnych str. lewa i prawa, zderzaka przedniego i tylnego, ściany bocznej prawej.

Ogumienie

Obęcze kół ze stopów lekkich oryginalne BMW.

Opony przód i tył: DUNLOP SP Winter Sport 4D 245/50 R18 104V.

Zużycie ogumienia określa się na 50% .

WYCENA Nr: RG-7/2020/EN_1004

z dnia: 2020/10/30

Biegły skarbowy : inż. Krzysztof Gutiens

Zleceniodawca: Syndyk ENERGOPOL-SZCZECIN S.A. w upadłości

Adres: ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin

Zlec. pismo, znak: Zlecenie przesłane drogą elektroniczną

z dnia: 2020/05/05

Zadanie: Oszacowanie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] IX-2020

Marka: MERCEDES-BENZ Model pojazdu: 319 Sprinter BlueTEC MR`13 E6 3.5t
 Wersja: Nr rejestracyjny: ZS040EN Rok prod.: 2015
 Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy* VIN: WDB9067331P162221

Nr INFO-EKSPERT	022-09067
Data pierwszej rejestracji	2015/07/29
Data ważności badania technicznego	2019/08/22
Wskazanie drogomierza	159241 km
Okres eksploatacji pojazdu (15/07/29-20/09/04)	61 mies.
Opis rodzaju pojazdu	kombi
Charakter wykorzystania	przewóz osób
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	szary 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całk. / Ładowność	3500 kg / 852 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe 9 osobowe
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / manualna
Rozstaw osi	3665 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2987 ccm / 140kW (190KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	6 / widlasty
Norma spalin	E6
Długość / Szerokość / Wysokość	5910 mm / 1993 mm / 2535 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2013.05-2016.05)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	19	Przygotowanie do montażu radia
2	Alternator 90 A	20	Siedzenie 3-osobowe w II rzędzie
3	Drzwi boczne prawe przesuwne	21	Siedzenie 3-osobowe w III rzędzie
4	Drzwi tylne przeszklone otwierane 180 stopni	22	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
5	Filtr cząsteczek stałych	23	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
6	Filtr paliwa z separatorem wody	24	System hamowania awaryjnego BAS
7	Fotel kierowcy z pełną regulacją	25	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
8	Fotel pasażera podwójny	26	Szyba tylna ogrzewana
9	Głośniki	27	Szyby przednie regulowane elektrycznie
10	Immobilizer	28	Światła z regulacją kąta pochylecia
11	Koło zapasowe	29	Tapicerka "Brassao", czarna
12	Listwy boczne	30	Tarcze kół stalowe 16"
13	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa	31	Wspomaganie układu kierowniczego
14	Obrotomierz elektroniczny	32	Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby
15	Opony 205/75 R16	33	Wyłącznik awaryjny akumulatora
16	Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe trzypunktowe	34	Zamek centralny zdalnie sterowany
17	Poduszka powietrzna kierowcy	35	Zbiornik paliwa 75l
18	Przygotowanie do montażu modułu PSM	36	Zderzak przedni z zintegrowanymi stopniami

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Autoalarm	190
2	Filtr p/pyłkowy	63
3	Kamera cofania	430
4	Kierownica wielofunkcyjna	307
5	Klimatyzacja	2 120
6	Klimatyzacja tylna	2 328
7	Komputer pokładowy FleetBoard	1 183
8	Lakier metalizowany	854
9	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	258
10	Ogrzewanie dodatkowe powietrzne	1 373
11	Podłokietnik fotela kierowcy	35
12	Poduszka powietrzna pasażera	603
13	Reflektory ksenonowe	926
14	Skrzynia biegów automatyczna	2 442
15	Spryskiwacze reflektorów	183
16	Stopień tylny	95
17	System nawigacji satelitarnej Becker MAP PILOT	304
18	System ostrzegania o przeszkodzie przy parkowaniu PTS	585
19	Światła p/mgienne przednie	120
20	Tapicerka luksusowa (dopłata)	95
21	Tempomat	168
22	Wskaźnik temperatury zewnętrznej	66

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 235/60 R17C 117/115R VANCO 2 TL		50
Przednie prawe:	CONTINENTAL 235/60 R17C 117/115R VANCO 2 TL		50
Tylne lewe:	CONTINENTAL 235/60 R17C 117/115R VANCO 2 TL		50
Tylne prawe:	CONTINENTAL 235/60 R17C 117/115R VANCO 2 TL		50

STAN TECHNICZNY POJAZDU

W czasie oględzin stwierdzono:

Oględziny pojazdu wykonano w dniu 04-09-2020 r. na terenie parkingu biura firmy mieszczącego się w Szczecinie przy ul. Św. Floriana 9/13.

Wyceniającemu okazano dowód rejestracyjny nr BAP 1193491 wydany przez Prezydenta Miasta Szczecin.

Przebieg pojazdu odczytano z wyświetlacza drogomierza. Nie weryfikowano autentyczności.

Rok produkcji przyjęto na podstawie zapisu w dowodzie rejestracyjnym oraz potwierdzono za pomocą programu komputerowego "AutoVIN".

Wycenę przeprowadzono w oparciu o udostępnioną dokumentację oraz badania organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin pojazdu wykonanych w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Podczas oględzin stwierdzono uszkodzenia eksploatacyjne pojazdu.

Podczas oględzin stwierdzono następujące uszkodzenia i wady mające wpływ na wartość rynkową pojazdu:

Układ napędowy

Silnik - brak możliwości uruchomienia, rozładowany akumulator, zdemontowana rura wydechowa, liczne ślady ognisk korozji elementów osprzętu silnika. Skrzynia biegów automatyczna - prawidłowość działania do weryfikacji diagnostycznej i próby drogowej.

Podwozie

Układ kierowniczy, hamulcowy do weryfikacji w warunkach warsztatowych. Nieliczne ślady miejscowe korozji płyty podłogowej. Zdekompletowany układ wydechowy - zdemontowana rura wydechowa.

Nadwozie

Niewielkie zarysowania i otarcia eksploatacyjne powłoki lakierowej poszycia nadwozia.

Ogumienie

Obręcze kół ze stopów lekkich oryginalne z logo Mercedes.

Opony przód i tył: CONTINENTAL Vanco2 235/60 R17C 117/115R.

Zużycie ogumienia określa się na 50% .

OPINIA Nr: RG-7/2020/EN_1005

z dnia: 2020/10/30

Biegły skarbowy : inż. Krzysztof Gutiens

Zleceniodawca: Syndyk ENERGOPOL-SZCZECIN S.A. w upadłości

Adres: ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin

Zlec. pismo, znak: Zlecenie przesłane pocztą elektroniczną

z dnia: 2020/05/05

Zadanie: Oszacowanie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VIII-2020

Marka:	VOLVO	Model pojazdu:	XC 60 3.0 T6 MR'09	Rok prod.:	2013
Wersja:	Summum AWD Getr	Nr rejestracyjny:	ZS 6988Y	VIN:	YV1DZ90H6D2438875
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy				
Nr INFO-EKSPERT	039-03326				
Data pierwszej rejestracji	2013/03/26				
Data ważności badania technicznego	2021/04/30				
Wskazanie drogomierza	141626 km				
Okres eksploatacji pojazdu (13/03/26-20/08/06)	88 mies.				
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	niebieski ciemny 2-warstwowy z efektem metalicznym				
Oznaczenie typu	F11				
Dop. masa całk.	2440 kg				
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe				
Konstrukcja	samonośna				
Oznaczenie silnika	90/B6304T4				
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)				
Pojemność / Moc silnika	2953 ccm / 224kW (305KM)				
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza				
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / rzędowy / 24				
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna				
Rodzaj napędu	AWD (4x4)				

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2012.07-2013.04)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS + EBD - system dystrybucji sily hamowania	30	Roleta do bagażnika
2	Autoalarm System Volvo Guard	31	Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
3	Czujnik wilgoci powietrza	32	Siedzenia tylne dzielone 40/20/40
4	Drzwi tyłu nadwozia sterowane elektrycznie	33	Spryskiwacze reflektorów
5	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	34	Sterowanie systemem audio w kierownicy
6	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	35	Sygnalizacja niezapiętych pasów przednich i tylnych
7	Filtr p/pyłkowy	36	System informacyjny IDIS
8	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia	37	System ochrony kierowcy/pasażera przed uderzeniami z tyłu WHIPS
9	Głośniki 8 szt.	38	System poprawy jakości powietrza w kabinie AQS
10	Hamulec postojowy elektryczny	39	System stabilizacji toru jazdy DSTC
11	Immobilizer	40	System wspomagania hamowania City Safety
12	Kierownica pokryta skórą i aluminium	41	System wspomagania nagłego hamowania
13	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	42	System zabezpieczeń bocznych SIPS
14	Kolumna kierownicy regulowana	43	System zapobiegający przewracaniu się samochodu RSC
15	Komputer pokładowy	44	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
16	Kurtyny powietrzne boczne	45	Szyby przyciemniane
17	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	46	Światła z regulacją kąta pochylecia elektryczną
18	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	47	Światło dodatkowe STOP
19	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	48	Tapicerka ze skóry
20	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa z	49	Tarcze kół aluminiowe 18" "Zephyrus"

	kontrolą naciągu		
21	Oparcie fotela pasażera z przodu składane	50	Tempomat
22	Podłokietnik centralny przedni	51	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
23	Podłokietnik siedzeń tylnych	52	Wspomaganie układu kierowniczego
24	Poduszka powietrzna kierowcy	53	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
25	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	54	Wykończenie wnętrza elementami ze stopów aluminium
26	Poduszki powietrzne boczne przednie	55	Zaglówki siedzeń tylnych regulowane elektrycznie
27	Radioodtwarzacz CD	56	Zamek centralny zdalnie sterowany
28	Reflektory bi-ksenonowe aktywne	57	Złącze "AUX"
29	Relingi dachowe w kolorze srebrnym	58	Złącze "USB"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Audio System High Performance
Głośniki 10 szt.

Wyświetlacz 9" dotykowy
Wzmacniacz audio 330W

2 Instalacja do telefonu GSM z zestawem głośnomówiącym + Bluetooth
Złącze "iPod"

Instalacja do telefonu GSM z zestawem głośnomówiącym + Bluetooth

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Czujniki parkowania - przód	140
2	*Czujniki parkowania - tył	363
3	Fotel pasażera regulowany elektrycznie	321
4	Fotele przednie podgrzewane	181
5	Kamera cofania	470
6	Lakier metalizowany	631
7	Okno dachowe regulowane elektrycznie przezroczyste	399
8	Pakiet Bezpieczeństwo Aktywne	1 323
	System BLIS - układ monitorowania "martwych pól" lusterek	
	System Collision Mitigation Support	
	System Driver Alert wykrywający zmęczenie kierowcy	
	System ACC - automatyczna regulacja odległości	
9	System nawigacji satelitarnej RTI	489
10	Szyba przednia atermiczna	116

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	PIRELLI 235/60 R18 103V SCORPION VERDE TL MO		50
Przednie prawe:	PIRELLI 235/60 R18 103V SCORPION VERDE TL MO		50
Tylne lewe:	PIRELLI 235/60 R18 103V SCORPION VERDE TL MO		50
Tylne prawe:	PIRELLI 235/60 R18 103V SCORPION VERDE TL MO		50

STAN TECHNICZNY POJAZDU

W czasie oględzin stwierdzono:

Oględziny pojazdu wykonano w dniu 06-08-2020 r. na terenie bazy zaplecza technicznego mieszczącego się w Szczecinie przy ul. Nad Odrą 64/66.

Wyceniającemu okazano Kartę pojazdu nr AAB 7004857 wydaną przez Urząd Miasta Szczecin.

Dowodu rejestracyjnego pojazdu nie okazano.

Przebieg pojazdu odczytano z wyświetlacza drogomierza. Nie weryfikowano autentyczności.

Rok produkcji przyjęto na podstawie zapisu w Karcie pojazdu oraz potwierdzono za pomocą programu

komputerowego "AutoVIN".

Pojazd aktualnie eksploatowany przez pracowników bazy zaplecza technicznego w Szczecinie. Wycenę przeprowadzono w oparciu o udostępnioną dokumentację oraz badania organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin pojazdu wykonanych w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia. Jazdy próbnej nie wykonano. Brak dowodu rejestracyjnego. Podczas oględzin stwierdzono uszkodzenia eksploatacyjne pojazdu.

Podczas oględzin stwierdzono następujące uszkodzenia i wady mające wpływ na wartość rynkową pojazdu:

Układ napędowy

Silnik - uruchamia się i pracuje prawidłowo w pełnym zakresie obrotów. Praca skrzyni biegów bez uwag.

Podwozie

Układ kierowniczy, hamulcowy oraz wydechowy bez uwag.

Nadwozie

Liczne zarysowania, otarcia i ubytki powłoki lakierowej poszycia nadwozia.

Ogumienie

Obręcze kół ze stopów lekkich oryginalne Volvo.

Opony przód i tył: PIRELLI Scorpion Verde 235/60 R18 103V.

Zużycie ogumienia określa się na 50% .

Biegły skarbowy : inż. Krzysztof Gutiens

Zleceniodawca: Syndyk ENERGOPOL-SZCZECIN S.A. w upadłości

Adres: ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin

Zlec. pismo, znak: Zlecenie przesłane pocztą elektroniczną

z dnia: 2020/05/05

Zadanie: Oszacowanie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IX-2020

Marka: VOLVO	Model pojazdu: XC 60 3.0 T6 MR'09	
Wersja: Summum AWD Getr	Nr rejestracyjny: ZS 7611Y	Rok prod.: 2013
Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy		VIN: YV1DZ90H6D2439000

Nr INFO-EKSPERT	039-03326
Data pierwszej rejestracji	2013/03/28
Data ważności badania technicznego	2021/03/10
Wskazanie drogomierza	185585 km
Okres eksploatacji pojazdu (13/03/28-20/09/11)	89 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	niebieski ciemny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	F11
Dop. masa całkow.	2440 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Konstrukcja	samochośna
Oznaczenie silnika	90/B6304T4
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	2953 ccm / 224kW (305KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / rzędowy / 24
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2012.07-2013.04)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania	30	Roleta do bagażnika
2	Autoalarm System Volvo Guard	31	Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
3	Czujnik wilgoci powietrza	32	Siedzenia tylne dzielone 40/20/40
4	Drzwi tyłu nadwozia sterowane elektrycznie	33	Spryskiwacze reflektorów
5	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	34	Sterowanie systemem audio w kierownicy
6	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	35	Sygnalizacja niezapiętych pasów przednich i tylnych
7	Filtr p/pyłkowy	36	System informacyjny IDIS
8	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia	37	System ochrony kierowcy/pasażera przed uderzeniami z tyłu WHIPS
9	Głośniki 8 szt.	38	System poprawy jakości powietrza w kabinie AQS
10	Hamulec postojowy elektryczny	39	System stabilizacji toru jazdy DSTC
11	Immobilizer	40	System wspomagania hamowania City Safety
12	Kierownica pokryta skórą i aluminium	41	System wspomagania nagłego hamowania
13	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	42	System zabezpieczeń bocznych SIPS
14	Kolumna kierownicy regulowana	43	System zapobiegający przewracaniu się samochodu RSC
15	Komputer pokładowy	44	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
16	Kurtyny powietrzne boczne	45	Szyby przyciemniane
17	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	46	Światła z regulacją kąta pochylecia elektryczną
18	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	47	Światło dodatkowe STOP
19	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	48	Tapicerka ze skóry
20	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa z	49	Tarcze kół aluminiowe 18" "Zephyrus"



	kontrolą naciągu		
21	Oparcie fotela pasażera z przodu składane	50	Tempomat
22	Podłokietnik centralny przedni	51	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
23	Podłokietnik siedzeń tylnych	52	Wspomaganie układu kierowniczego
24	Poduszka powietrzna kierowcy	53	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
25	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	54	Wykończenie wnętrza elementami ze stopów aluminium
26	Poduszki powietrzne boczne przednie	55	Zaglówki siedzeń tylnych regulowane elektrycznie
27	Radioodtwarzacz CD	56	Zamek centralny zdalnie sterowany
28	Reflektory bi-ksenonowe aktywne	57	Złącze "AUX"
29	Relingi dachowe w kolorze srebrnym	58	Złącze "USB"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Audio System High Performance
Głośniki 10 szt.
- Wyświetlacz 9" dotykowy
Wzmacniacz audio 330W
- 2 Instalacja do telefonu GSM z zestawem głośnomówiącym + Bluetooth
Złącze "iPod"
- Instalacja do telefonu GSM z zestawem głośnomówiącym + Bluetooth

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Czujniki parkowania - przód	140
2	*Czujniki parkowania - tył	363
3	Fotel pasażera regulowany elektrycznie	319
4	Fotele przednie podgrzewane	180
5	Kamera cofania	468
6	Lakier metalizowany	629
7	Okno dachowe regulowane elektrycznie przezroczyste	397
8	Pakiet Bezpieczeństwo Aktywne System BLIS - układ monitorowania "martwych pól" lusterek System Collision Mitigation Support System Driver Alert wykrywający zmęczenie kierowcy System ACC - automatyczna regulacja odległości	1 318
9	System nawigacji satelitarnej RTI	487
10	Szyba przednia atermiczna	116

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 235/60 R18 107V XL PREMIUM CONTACT 6 TL FR		50
Przednie prawe:	CONTINENTAL 235/60 R18 107V XL PREMIUM CONTACT 6 TL FR		50
Tylne lewe:	CONTINENTAL 235/60 R18 107V XL PREMIUM CONTACT 6 TL FR		50
Tylne prawe:	CONTINENTAL 235/60 R18 107V XL PREMIUM CONTACT 6 TL FR		50

STAN TECHNICZNY POJAZDU

W czasie oględzin stwierdzono:

Oględziny pojazdu wykonano w dniu 11-09-2020 r. na terenie parkingu biura zarządu firmy mieszczącego się w Szczecinie przy ul. Św. Floriana 9/13.

Wyceniającemu okazano Kartę pojazdu nr AAB 7004882 wydaną przez Urząd Miasta Szczecin.

Dowodu rejestracyjnego oraz aktualnej polisy ubezpieczenia obowiązkowego pojazdu nie okazano.

Przebieg pojazdu odczytano z wyświetlacza drogomierza. Nie weryfikowano autentyczności.

Rok produkcji przyjęto na podstawie zapisu w Karcie pojazdu oraz potwierdzono za pomocą programu

komputerowego "AutoVIN".

Pojazd przez dłuższy czas nieeksploatowany.

Wycenę przeprowadzono w oparciu o udostępnioną dokumentację oraz badania organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin pojazdu wykonanych w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia. Jazdy próbnej nie wykonano. Brak dowodu rejestracyjnego. Podczas oględzin stwierdzono uszkodzenia eksploatacyjne pojazdu.

Podczas oględzin stwierdzono następujące uszkodzenia i wady mające wpływ na wartość rynkową pojazdu:

Układ napędowy

Silnik - utrudniony rozruch, rozładowany akumulator, nierówna praca na biegu jałowym - ukł. rozrządu i zasilania do weryfikacji i ewentualnej naprawy w warunkach warsztatowych. Prawidłowość działania skrzyni biegów do weryfikacji diagnostycznej i próby drogowej.

Podwozie

Układ kierowniczy, hamulcowy oraz wydechowy do weryfikacji w warunkach warsztatowych. Silnie skorodowane elementy cierne i wykonawcze układu hamulcowego.

Nadwozie

Nieliczne eksploatacyjne zarysowania, otarcia i ubytki powłoki lakierowej poszycia nadwozia. Otarcie powłoki lakierowej poszycia narożnika zderzaka tylnego str. lewa.

Ogumienie

Obręcze kół ze stopów lekkich oryginalne Volvo.

Opony przód i tył: CONTINENTAL Premium Contact 6 235/60 R18 107V.

Zużycie ogumienia określa się na 50% .

OPINIA Nr: RG-7/2020/EN_1009

z dnia: 2020/10/30

Biegły skarbowy : inż. Krzysztof Gutiens

Zleceniodawca: Syndyk ENERGOPOL-SZCZECIN S.A. w upadłości

Adres: ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin

Zlec. pismo, znak: Zlecenie przesłane pocztą elektroniczną

z dnia: 2020/05/05

Zadanie: Oszacowanie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IX-2020

Marka:	AUDI	Model pojazdu:	Q3 MR`11 8U	Rok prod.:	2011
Wersja:	S tronic	Nr rejestracyjny:	ZS 0004W	VIN:	WAUZZZ8U8CR014492
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy				
Nr INFO-EKSPERT	002-02119				
Data pierwszej rejestracji	2012/02/03				
Data ważności badania technicznego	2021/03/10				
Wskazanie drogomierza	194359 km				
Okres eksploatacji pojazdu (12/02/03-20/09/04)	103 mies.				
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały 2-warstwowy typu uni				
Oznaczenie typu	F11				
Dop. masa całkowita	2165 kg				
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe				
Konstrukcja	samonośna				
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)				
Pojemność / Moc silnika	1984 ccm / 155kW (211KM)				
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza				
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16				
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna				
Rodzaj napędu	AWD (4x4)				

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2011.05-2012.04)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	17	Radioodtwarzacz CD + MP3
2	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	18	Relingi dachowe czarne
3	Fotele przednie z regulacją wysokości	19	Siedzenia tylne dzielone
4	Głośniki 8 szt.	20	Sygnalizacja niezapiętych pasów przednich
5	Immobilizer	21	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
6	Kierownica pokryta skórą	22	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
7	Klimatyzacja	23	System Start/Stop
8	Kolumna kierownicy regulowana	24	Szyby atermiczne
9	Komputer pokładowy	25	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
10	Kurtyny powietrzne boczne	26	Światła do jazdy dziennej
11	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	27	Światła z regulacją kąta pochylenia
12	Nakładki ozdobne progów	28	Tapicerka tekstylna Initial
13	Podłokietnik centralny przedni	29	Tarcze kół aluminiowe 16"
14	Poduszka powietrzna kierowcy	30	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
15	Poduszka powietrzna pasażera	31	Wyświetlacz monochromatyczny
16	Poduszki powietrzne boczne przednie	32	Zamek centralny zdalnie sterowany

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Asystent parkowania	598
2	Audio System Audi Sound (dopłata)	115
3	Czujniki parkowania - tył	268



4	+Kamera cofania	356
5	Klimatyzacja automatyczna (dopłata)	611
6	Reflektory ksenonowe + spryskiwacze reflektorów	882
7	System Audi side assist i Audi lane assist	497
8	System nawigacji satelitarnej SD	525
9	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach	89
10	+Szyba przednia ogrzewana	77
11	Szyba przednia z pasem p/słonecznym	47
12	+Światła p/mgienne przednie	96
13	Tarcze kół aluminiowe 17" 5-ramienne (dopłata)	670
14	Wyświetlacz kolorowy	52

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	MICHELIN 235/55 R17 103V XL PILOT ALPIN PA4 TL		50
Przednie prawe:	MICHELIN 235/55 R17 103V XL PILOT ALPIN PA4 TL		50
Tylne lewe:	MICHELIN 235/55 R17 103V XL PILOT ALPIN PA4 TL		50
Tylne prawe:	MICHELIN 235/55 R17 103V XL PILOT ALPIN PA4 TL		50

STAN TECHNICZNY POJAZDU

W czasie oględzin stwierdzono:

Oględziny pojazdu wykonano w dniu 04-09-2020 r. na terenie parkingu biura zarządu firmy mieszczącego się w Szczecinie przy ul. Św. Floriana 9/13.

Wyceniającemu okazano Dowód rejestracyjny pojazdu nr BAI 0400416 wydany przez Prezydenta Miasta Szczecin. Aktualnej polisy ubezpieczenia obowiązkowego pojazdu nie okazano.

Przebieg pojazdu odczytano z wyświetlacza drogomierza. Nie weryfikowano autentyczności.

Rok produkcji przyjęto na podstawie zapisu w Dowodzie rejestracyjnym oraz potwierdzono za pomocą programu komputerowego "AutoVIN".

Pojazd przez dłuższy czas nieeksploatowany.

Wycenę przeprowadzono w oparciu o udostępnioną dokumentację oraz badania organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin pojazdu wykonanych w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia. Jazdy próbnej nie wykonano. Podczas oględzin stwierdzono uszkodzenia eksploatacyjne pojazdu.

Podczas oględzin stwierdzono następujące uszkodzenia i wady mające wpływ na wartość rynkową pojazdu:

Układ napędowy

Silnik - utrudniony rozruch (rozładowany akumulator), nierówna praca na biegu jałowym - ukł. rozrządu i zasilania do weryfikacji i ewentualnej naprawy w warunkach warsztatowych. Prawidłowość działania skrzyni biegów do weryfikacji diagnostycznej i próby drogowej. Widoczne ślady zapoćnień olejowych na osłonie dolnej silnika,

Podwozie

Układ kierowniczy, hamulcowy oraz wydechowy do weryfikacji w warunkach warsztatowych. Silnie skorodowane elementy cierne i wykonawcze układu hamulcowego.

Nadwozie

Nieliczne eksploatacyjne zarysowania i otarcia powłoki lakierowej poszycia nadwozia. Otarcie powłoki lakierowej poszycia zderzaka przedniego.

Ogumienie

Obřęcze kół ze stopów lekkich oryginalne Audi.

Opony przód i tył: MICHELIN Pilot Alpin PA4 235/55 R17 103V.

Zużycie ogumienia określa się na 50%.